

REFERENCIA					
B	=	Eje		L	= Profundidad de la pata
G	=	Ranura		b	= Alma del anillo
Tol	=	Tolerancia		h	= Agujero
W	=	Ancho de la ranura		F	= Anillo
n	=	Margen de arista		Wt	= Peso Kg/1000
d	=	Profundidad de la ranura		min	= Mínimo
t	=	Espesor		~	= Aproximadamente
D	=	Diámetro libre interior		max	= Máximo
C	=	Anillo en el eje/en el agujero			
C1	=	Anillo en la ranura			